Ni/c-BN 对激光熔覆 316L 不锈钢熔覆层 组织与耐蚀性的影响

刘亚迪¹,杜学山²,史 考²,王志浩²,孙玉福²

(1. 郑州大学国际学院,河南郑州 450001;2. 郑州大学材料科学与工程学院,河南郑州 450001)

摘要:采用激光熔覆技术在马氏体不锈钢(ZG06Cr13Ni4Mo)表面制备了Ni/c-BN增强316L 不锈钢复合熔覆层。通过XRD、SEM、EDS、电化学试验和冲蚀试验分析了不同Ni/c-BN含 量对熔覆层的显微组织和和耐蚀性影响。结果表明,复合熔覆层的物相由FeCr_{0.29}Ni_{0.16}C_{0.06}固 溶体组成,随着Ni/c-BN添加量的增加,其顶部组织的等轴晶数量减少,胞状树枝晶的数量增 多。复合熔覆层的耐蚀性随Ni/c-BN添加量的增加呈先升高后降低的趋势,当Ni/c-BN添加量 为5wt.%时,熔覆层的耐蚀性最好。过量的Ni/c-BN使得熔覆层表面存在气孔,且导致熔覆层 内部存在少量大尺寸残留c-BN,降低了熔覆层的耐腐蚀性和耐冲蚀性。 关键词:激光熔覆; c-BN; 316L不锈钢熔覆层; 电化学试验; 冲蚀试验

马氏体不锈钢具有优异的硬度和耐磨性,是制作水轮机过流部件的主要材料^[1-2]。 然而在长时间液体浸泡和泥沙冲蚀下,马氏体不锈钢过流部件会发生电化学腐蚀和 冲蚀,导致过流部件需要定期更换^[3]。因此需要通过表面改性技术来提升过流部件的 使用寿命。通过激光熔覆技术^[4-5],在马氏体不锈钢表面制备316L奥氏体不锈钢耐蚀 性熔覆层^[6-7],在熔覆粉末中添加镍包立方氮化硼(Ni/c-BN),以提升熔覆层中N元 素的含量,来进一步改善熔覆层的组织与耐蚀性^[8-9]。

本文针对马氏体不锈钢的耐蚀性问题,研究不同Ni/c-BN对316L熔覆层组织和耐蚀性的影响,探讨了Ni/c-BN对熔覆层耐蚀机理。

1 试样制备与方法

选用铸态ZG06Cr13Ni4Mo型马氏体不锈钢作为基底,不锈钢熔覆层采用粒度为 150~325目气雾化球形316L不锈钢粉末,其化学成分见表1,Ni/c-BN粉末购自富耐 克超硬材料股份有限公司,粒度为200~350目,所采用的的镀镍方法为化学镀。激 光熔覆设备为RFL-A2000D型耦合半导体激光器,试验参数为:激光功率1100W, 扫描速度6 mm/s,送粉率8 g/min,搭接率45%,制备Ni/c-BN不同含量(0、5wt.%、 10wt.%和15wt.%)的316L奥氏体不锈钢耐蚀性熔覆层,熔覆层的整体长度为150 mm, 宽度为50 mm;熔覆层的熔高为0.787 mm,熔深为0.228 mm,熔宽为2.555 mm,稀释 率为22.5%,通过XRD、SEM、EDS等方法分析Ni/c-BN对316L熔覆层组织的影响。

表1 316L粉末化学成分 Table 1 Chemical composition of 316L powder									
С	Si	Cr	Mn	Ni	Мо	0	Fe		
< 0.03	<1.00	16.00~18.00	< 0.20	12.00~16.00	1.80~2.50	< 0.15	余量		

采用CHI660E电化学工作站对试样的耐蚀性进行测试。样品表面作为工作电极, 铂电极作为辅助电极, 饱和甘汞电极(SCE)作为参比电极, 在3.5% NaCl溶液

作者简介: 刘亚迪(1996-),男, 本科生,从事激光熔覆 方面的研究工作。E-mail: lyadi15225622933@163. com 通讯作者: 杜学山,男,讲师,博 士,硕士研究生导师。电 话: 18379915260, E-mail: duxueshan@zzu.edu.cn

中图分类号:TG174.4 文献标识码:A 文章编号:1001-4977(2024) 03-0343-06

收稿日期:

2023-05-15 收到初稿, 2023-12-20 收到修订稿。

Vol.73 No.3 2024

中进行极化曲线测试,其扫描电位范围为-1.1~1.1 V, 扫描速度为1 mV/s。

采用浆料罐型旋转式冲蚀试验机进行冲蚀试验, 以侵蚀面与水平线夹角45°作为冲蚀角,试样所在平面 距离底面高度为60 mm,冲蚀液为蒸馏水,冲蚀试验条 件如表2所示。以冲蚀速率来评价基体和熔覆层表面抗 冲蚀性能,并对冲蚀后表面形貌观察分析。冲蚀速率 表达式如式1所示:

$$E = \frac{\Delta m}{S \times t} \tag{1}$$

式中: Δm 为磨损质量损失, g; S为冲蚀面积, m²; t 为冲蚀时间, h。

表2 冲蚀试验条件 Table 2 Erosion test parameters

试样类型	冲蚀颗粒	冲蚀角度/(°)	冲蚀速度/ (m・s ⁻¹)	冲蚀介质/ $(mol \cdot L^{-1})$	冲蚀时间/h
基体及316L复合熔覆层	40~80目棱角型石英砂	45	6	5.5石英砂 + 0.1NaCl + 1H ₂ SO ₂	6

2 试验结果与分析

2.1 熔覆层无损探伤结果

图1为熔覆层表面无损探伤结果。当Ni/c-BN添加量低于10wt.%时,熔覆层表面无气孔、裂纹等缺陷(图1a、b);当Ni/c-BN添加量为10wt.%和15wt.%

时, 熔覆层表面出现少量孔洞(图1c、d)。随着 Ni/c-BN添加量的增加, 熔池中的N元素增多,反应产 $\pm N_2$, 在随后的冷却过程中未能及时排出,因而形成 气孔。



图1 不同Ni/c-BN添加量复合熔覆层表面无损探伤测试结果

Fig. 1 Non-destructive test results of coating with different Ni/c-BN content

2.2 熔覆层物相分析

图2为不同Ni/c-BN添加量下316L复合熔覆层的 XRD图谱。复合熔覆层由FeCr_{0.29}Ni_{0.16}C_{0.06}奥氏体组织构 成,并没产生新的物相,这是因为Ni/c-BN的添加增加 了熔覆层中N元素的含量,能够扩大奥氏体区并且稳定 奥氏体,导致熔覆层中没有碳化物等新相的析出。此 外,316L熔覆层的晶粒生长存在择优取向,而随着Ni/ c-BN添加量的增加,FeCr_{0.29}Ni_{0.16}C_{0.06}固溶体衍射峰的高 度发生变化,择优取向的趋势逐渐弱化;当Ni/c-BN添 加量为15wt.%时,择优取向几乎消失。

2.3 熔覆层组织分析

图3为不同Ni/c-BN添加量的316L熔覆层顶部显



图2 不同Ni/c-BN添加量316L复合熔覆层XRD图谱 Fig. 2 The XRD patterns of 316L composite coating layer with different Ni/c-BN contents



图3 不同Ni/c-BN添加量的316L复合熔覆层顶部显微组织 Fig. 3 Microstructure of the top of the 316L composite coating with different Ni/c-BN contents

微组织形貌图。未添加Ni/c-BN及其添加量为5wt.%的 316L复合熔覆层顶部组织主要由细小等轴晶和少量胞 状枝晶组成(图3a、b);Ni/c-BN添加量为5wt.%以上 时,顶部组织中胞状枝晶的数量增加,等轴晶的数量 减少并出现少量的残留的c-BN颗粒(图3c、d)。

不同Ni/c-BN添加量的316L熔覆层顶部SEM结果如 图4所示。未添加Ni/c-BN时,熔覆层中奥氏体晶粒以 包状晶为主且具有一定的方向性(图4a)。Ni/c-BN的

试验研究 FOUNDRY **转造** 345



Fig. 4 SEM morphology of the top of the 316L composite coating with different Ni/c-BN contents

346 FOUNDRY 试验研究

加入使得晶粒细化,并使得熔覆层晶界处出现黑色块 状物(图4b-d)。对熔覆层顶部组织特征区域进行EDS 元素分析如表3所示,点1、3、5和8均为奥氏体晶粒内 部,点2、4、6和9为晶界,点7和10为大块黑色块状 物。

由表3可知,不同Ni/c-BN添加量熔覆层顶部组 织的元素添加量比例相近,晶粒内富含Fe、Cr、Ni元 素,是FeCr_{0.29}Ni_{0.16}C_{0.06}固溶体;Cr元素在晶界处仅少 量偏聚;黑色物质主要含B元素和N元素,是未完全分 解的c-BN颗粒,由于其含量较少,因此未被XRD检测 出。此外,随着Ni/c-BN添加量的增加,熔覆层中奥氏 体内的N元素添加量提升,由于N元素相晶界偏聚的倾 向大于C元素,从而抑制了Cr₂₃C₆等碳铬化物在结晶析 出。

表3 不同Ni/c-BN添加量的316L复合熔覆层顶部EDS结果 Table 3 EDS result of the top of the 316L composite coating with different Ni/c-BN content at characteristic points

									D
序号	С	Si	Мо	Cr	Fe	Ni	BK	NK	
1	0.05	0.64	1.63	15.62	70.56	11.50	-	-	
2	1.62	0.47	6.98	19.18	61.55	10.20	-	-	
3	0.07	0.86	1.79	14.77	62.29	12.55	6.41	1.26	
4	1.15	0.88	4.18	15.66	48.46	9.44	18.96	1.27	
5	0.06	0.74	1.18	11.72	60.45	11.45	13.25	1.15	
6	1.47	0.40	6.19	17.71	38.42	6.18	28.41	1.23	
7	1.77	0.67	0.86	8.95	33.52	5.85	39.48	8.91	
8	0.10	0.68	1.17	11.39	62.94	11.95	10.55	1.22	
9	1.24	0.45	4.69	19.54	42.98	6.69	23.28	1.12	
10	1.79	0.15	0.20	5.90	27.77	4.69	46.72	12.78	

2.4 熔覆层耐蚀性分析

2.4.1 电化学腐蚀分析

图5为基体与不同Ni/c-BN添加量的316L复合熔覆 层在3.5% NaCl溶液中的塔菲尔极化曲线。由图5可知, 基体与熔覆层在腐蚀液中均出现了明显的钝化行为, 熔覆层的耐腐蚀性均优于基体;随着Ni/c-BN添加量的 增加,熔覆层的耐腐蚀性呈先升高后降低的趋势。当 Ni/c-BN添加量为5wt.%时,熔覆层的钝化区间宽度最



图5 不同Ni/c-BN添加量316L复合熔覆层及基体在3.5% NaCl溶液 中的极化曲线

Fig. 5 Polarisation curves of 316L composite coating and substrate with different Ni/c-BN contents in 3.5% NaCl solution 大,熔覆层耐腐蚀性最好。主要由于Ni/c-BN的添加增加了熔覆层中N元素的含量,可以抑制晶间碳化铬的析出近而避免形成贫铬区,减小晶间腐蚀的倾向,抑制钝化膜的溶解,提高耐腐蚀性。此外,Ni/c-BN的加入抑制了晶粒的长大,起到细化晶粒的作用(图4),进一步提升了熔覆层的耐蚀性。然而,当Ni/c-BN的添加量大于5wt.%时,熔覆层表面的气孔使得腐蚀液得以进入熔覆层内部(图1c、d),增大了腐蚀面积并在熔覆层内部形成微型原电池,增加了腐蚀速率,降低熔覆层的耐腐蚀性^[10-11]。

2.4.2 熔覆层冲蚀试验分析

基体与不同Ni/c-BN添加量316L复合熔覆层的冲蚀 磨损速率如图6所示。在酸性介质中,熔覆层的平均冲 蚀速率均低于基体,并且随着Ni/c-BN添加量的增加, 复合熔覆层冲蚀速率先升高后降低,与耐腐蚀性呈现 相同的趋势。当Ni/c-BN添加量为5wt.%时,复合熔覆 层的冲蚀速率为33.3 g·m²·h⁻¹,具有最好的耐冲蚀性 能。

图7为不同Ni/c-BN添加量的316L复合熔覆层在酸 性介质中的冲蚀表面形貌。结果表明未添加Ni/c-BN的 熔覆层表面破坏较为严重,存在大量沟痕与冲击坑, 并伴有材料挤出(图7a);Ni/c-BN添加量为5wt.%



图6 基体与不同Ni/c-BN添加量316L复合熔覆层中的冲蚀速率 Fig. 6 Erosion rates of substrates and 316L composite coating with different Ni/c-BN contents

时,熔覆层表面整体最为平整,未出现切削沟槽,表 面分布少量小尺寸冲击坑(图7b);当Ni/c-BN添加量 为10wt.%时,熔覆层冲击坑增多,尺寸与深度加大, 局部材料流失增多(图7c);当Ni/c-BN的添加量为 15wt.%时,熔覆层表面出现很多黑色坑点(图7d)。 在冲蚀过程中,熔覆层表面同时受到冲蚀介质中砂砾 的冲刷、磨损以及酸性介质的腐蚀,因此熔覆层耐腐 蚀性能的提升能够有效地提升其耐冲蚀性能。但当Ni/ c-BN添加量大于5wt.%时,熔覆层的耐冲蚀性能降低, 表面形貌恶化。一方面,由于熔覆层的耐腐蚀性相下 降(图5),降低了熔覆层表面对酸性介质的抗性;另 一方面,在冲蚀过程中熔覆层残留的c-BN颗粒脱落, 增加了材料的流失。



图7 不同Ni/c-BN添加量316L复合熔覆层在的冲蚀形貌 Fig. 7 Punchdown morphology of 316L composite coating with different Ni/c-BN contents

3 结论

(1)复合熔覆层由奥氏体相固溶体
(FeCr_{0.29}Ni_{0.16}C_{0.06})和少量未分解的c-BN组成;Ni/
c-BN的加入使得熔覆层内晶体的择优取向弱化。

(2)随着Ni/c-BN添加量的增加,熔覆层顶部组

织不断细化,柱状晶和等轴晶的数量减少,胞状树枝 晶的数量增多。

(3)随着Ni/c-BN的添加量增加,复合熔覆层的 耐腐蚀性和耐冲蚀性均呈先增加后降低的趋势,Ni/ c-BN添加量为5wt.%的复合熔覆层耐蚀性最好。



参考文献:

- [1] 宋蕾,赵岭,高云保,等.ZG06Cr13Ni4Mo不锈钢的强韧化研究现状 [J].铸造,2021,70(11):1259-1264.
- [2] 杜晋,张剑峰,张超,等.水轮机金属材料及其涂层抗空蚀和沙浆冲蚀研究进展[J].表面技术,2016,45(10):154-161.
- [3] 谌昀,周新,付青峰.水轮机叶片表面抗磨蚀技术研究现状 [J]. 江西科学,2015,33 (4):593-597.
- [4] 栾长雨. WC含量对激光熔覆制备轨道车辆耐磨涂层性能的影响 [J]. 铸造, 2022, 71 (7): 868-872.
- [5] 王志浩,苏科勇,杜学山,等.铜结晶器激光熔覆铁钴层组织及性能研究 [J].铸造,2022,71 (10):1216-1221.
- [6] 叶四友,刘建永,杨伟. 激光熔覆316L不锈钢涂层组织和性能的研究 [J]. 表面技术, 2018,47 (3):48-53.
- [7] 邹勇,陈明英,王秋林,等.超高速激光熔覆316L涂层的组织与性能 [J].粉末冶金工业,2023,33 (1):67-72.
- [8] 南海,常瑞津,李静媛,等.氮元素对Cr13超级马氏体不锈钢组织及性能的影响[J].钢铁研究学报,2020,32(12):1148-1156.
- [9] 郑善举,杨卯生,张启富,等.氮元素对马氏体不锈钢组织和性能的影响[J].材料热处理学报,2017,38(1):100-105.
- [10] CUI Yanyu, QIN Yongxiang, DILIMULATI D, et al. The effect of chlorine ion on metal corrosion behavior under the scratch defect of coating [J]. International Journal of Corrosion, 2019: 1–11.
- [11] SUN Jie, ZHAO Wenxiang, YAN Pei, et al. Effect of corrosive medium and surface defect-energy on corrosion behavior of rolled ZK61M Alloy [J]. Materials, 2022, 15 (12): 4091.

Effect of Ni/c-BN on the Microstructure and Properties of Laser Cladding 316L Stainless Steel Coating

LIU Ya-di¹, DU Xue-shan¹, SHI Kao¹, WANG Zhi-hao¹, SUN Yu-fu¹

(1. International College, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, Henan, China; 2. School of Materials Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, Henan, China)

Abstract:

The Ni/c-BN reinforced 316L stainless steel composite cladding layer was prepared on the surface of martensitic stainless steel (ZG06Cr13Ni4Mo) using laser cladding. The effects of different Ni/c-BN contents on the microstructure and corrosion resistance of the coating were analyzed by XRD, SEM, EDS, electrochemical test, and erosion test. The results show that with increased Ni/c-BN content, the number of equiaxed crystals in the top tissue decreased and the number of Cellular dendritic crystals increased. As the amount of Ni/c-BN addition increased, the corrosion resistance of the coating tended to increase and then decrease. The coating had the best corrosion resistance when the Ni/c-BN content was 5 wt.%. The excess Ni/c-BN results in the presence of pores on the surface of the coating and leads to a few large residual c-BN inside the coating, which reduces the corrosion and erosion resistance of the coating.

Key words:

laser cladding; c-BN; 316L stainless steel coating; electrochemical test; erosion test